OK

Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 31327

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00031327
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 24/01/2016
OT fecha/hora impresion: 30/01/2016 10:54:13

Detalles del Equipo

Equipo:	HT070 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02344	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,602.70	Fecha/Hr. Requerida:	28/01/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B - MAINTENANCE - 500HRS
Sistema:

Grupo: FCD
Tecnico: Benedicto Jaén
Dulucin Samaniego

Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog:

Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:

- Reemplazo de aceite a motor
- Toma de Todas las Muestras de aceite y coolant (15)
- Reemplazo de Todos los filtros

Observaciones:

Se reemplazo Barra Tenzora de Diferencial central.

HOROMETRO: 7618.4

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	
3:00	29-1-2016	10:00	30-1-2016

FIRMA: Benedicto Jaén — Dulucin Samaniego

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ) — SUPERVISOR